



レーザーカットデータの作成方法




線幅は 0.03pt



オブジェクトとオブジェクトの間隔は
最低 0.7 mmは必要です。 (これ以下ですと結合してしまいます)



↑
結合していないため
加工できません



↑
結合しているため
加工できます

レーザー加工はパスを読み取りながらの作業になりますので、
アンカーポイントを最小限にしていただければ仕上がりが綺麗です

注意 不要な線や見えない線を必ず消してください。(全てのパスを読み取ってしまいます)

レイヤー分けをしてください —